




Sincosald



MIG

Novamig 3000E - Novamig 300E Novamig 349E



Novamig
3000E

Novamig
300E

Novamig
349E

	V	400	400	400	
	KW	10,2	10	13,8	
	A	20	20	25	
	V	47	40	46,5	
	NR	20	20	26	
	A	40 - 280	40 - 300	40 - 350	
	N°	-	2	2	
	A	40% 60% 100%	280 250 180	300 260 180	340 285 235
	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	
		23	23	23	
		F	F	H	
	mm mm mm	840 415 880	840 415 880	840 415 880	
	Kg	90	100	115	

ITALIANO
 ENGLISH
 ESPAÑOL
 FRANCES
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 PORTUGUESA
 ČESKÝ
 ROMÂNĂ
 MAGYAR
 POLSKI
 РУССКИЙ



Regolazione sinergica
 Synergic adjustment
 Regulación sinérgica
 Réglage synergique
 Συνεργετική ρύθμιση
 Controllo digital
 Synergické nastavení
 Reglajc simultana
 Szinergikus szabályzás
 Regulacija synergicna
 Синергическое регулирование



Regolazione del bilanciamento dell'onda quadra
 Square wave balance adjustment
 Regulación de balance de onda cuadrada
 Réglage de la balance des ondes carrées
 Ρύθμιση ισορροπίας τετραγωνικής κυματοδόρυφης
 Ajuste do balanço da onda quadrada
 Pohyblivé nastavení vlny
 Reglare echilibru unde patratice
 Négyzetűbeli balansz szabályzás
 Zakres regulacji balansu dla prądu przeniesionego
 Регулирование квадратной волны



No hf plasma
 No hf plasma
 No hf plasma
 Plasma sans hf
 Plasma χωρίς υψηλή frekvencia
 Plasma bez hf zapalování
 Nu este hf (frecvența înaltă) la plasma
 Hf nélküli plazma
 Start plasma bez funkcií ionizácie hf
 Hf hf plasma



Optional
 Optional
 Opcional
 Optionnel
 Εξτρα
 Optional
 Volitelný
 Optional
 Opció
 Fakultatívny
 Необходимо



Programmable
 Programmable
 Programmable
 Programmable
 Programmativo
 Programovateľný
 Programabil
 Programozható
 Programowalny
 Право на программирование



Regolazione della frequenza dell'onda quadra
 Square wave frequency adjustment
 Regulación de frecuencia de onda cuadrada
 Réglage de la fréquence des ondes carrées
 Ρύθμιση συχνότητας τετραγωνικής κυματοδόρυφης
 Ajuste da freqüência da onda quadrada
 Nastavení frekvence
 Reglare frecvența unde patratice
 Négyzetűbeli frekvencia szabályzás prizmenneho
 Регулирование частоты квадратной волны



Hot start
 Ponire la cald.
 Gyújtás könnyítés
 Hot start - горячий start
 Горячий старт



Tecnologia inverter
 Inverter technology
 Technologie inverter
 Technologie inverter/
 Технология инвертер
 Технология инвертор
 Invertorová technologie
 Tehnologia de inversie
 Inverter teknolojija
 Technologia invertorowa
 Технология инвертор



Strumenti di misura
 Measurement instruments
 Instrumento de medida
 Instrument de mesure
 Օրոքան պերուան
 Instrumento de medida
 Digitální zobrazování
 Instrumente de măsură
 Mérőműszerek
 Amperometr
 Измерительные приборы



Pulsazione
 Pulsation
 Pulsačion
 Παλμός
 Pulsação
 Puls
 Vibrati
 Impuls
 Pulsačia
 Пулсация



Arc force
 Arc force
 Arc force
 Arc force
 Ισχύς τόξου
 Arc force
 Arc force
 Puterea arcului
 Iv stabilizálás
 Dynamika fúku
 Дуговая сила



Erogazione in corrente continua
 Direct current out put
 Regulación en corriente continua
 Courant de sortie
 Συνέχεια ρεύμα εξόδου
 Saída em corrente contínua
 Stejnosměrný proud výstup
 Iesine courant continu
 Eggen áram
 Staňy prąd wyciągowy
 Расход постоянного тока



Innesco con alta frequenza
 HF arc striking
 Encendido con alta frecuencia
 Amorçage hf
 Амортизация током по арку
 Ignição por hf (alta freqüência)
 Hf zapalování
 Schimbator de frecvenție
 Nagyfrekvenciás (hf) ágyújtás
 Bezdotykové ionizačné zájarzenie
 Luku hf
 Иницирование высокой частоты



Twin pulse
 Twin pulse
 Doble pulsacion
 Double pulsations
 Διπλος πολυς
 Duplo pulso
 Dvojity puls
 Dubla vibratie
 Dupla impulsus
 Podwójny puls
 Дающий пульс



Burn back
 Burn back
 Burn back
 Burn back
 Геморијски кротрој
 Burn back
 Doholjeni dratu
 Aprindere în spate
 Huzal visszalégs
 Upalanie drutu
 Поддерика



Erogazione corrente continua ed alternata
 Alternative and direct current
 Regulación en corriente continua y alterna
 Courant alternatif et continu
 Εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα
 Corriente alternada e directa
 Stridawy a stojnosměrný proud
 Current continu si alternativ
 Eggen áram
 Prąd zmiennej i stałej
 Расход постоянного и переменного тока



Innesco con "lift arc"
 Lift mode arc striking
 Encendido con "lift arc"
 Amorçage au gratter
 Амортизация током по методу "lift arc"
 Ignição com "lift arc"
 Lift zapalování
 Deplasare cu arc de intindere
 Emelős (lift-tig) ágyújtás
 Zájarzenie luku dotykove
 Иницирование с "lift arc"



Temporizzatore puntuatura
 Spot welding timer
 Temporizador de puntos
 Temporisation de soudage par points
 Χρονοδιάχορηση ποντών
 Temporização soldadura pontos
 Bodové svařování čas, nastavení
 Temporizátor sidura en puncte
 Ponthegesztés idő regulátor czas
 Trwanie sprawu w funkcji spot
 Сварочный таймер



Raffreddamento forzato
 Forced air cooling
 Refrigerado por aire
 Refroidissement par air force
 Ψύξη με αέρα
 Refrigeração por ar
 Nucenie chlazení vzduchem
 Racire fortata a aerului
 Léghűtés
 Chłodzenie powietrzne (wbudowany wentylator)
 Принудительное охлаждение



Regolazione con commutatore
 Step adjustment
 Regulación con interruptor
 Réglage par commutateur
 Εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα
 Corriente alternada e directa
 Stridawy a stojnosměrný proud
 Current continu si alternativ
 Eggen áram
 Prąd zmiennej i stałej
 Расход постоянного и переменного тока



Innesco a striscio
 Scratch arc
 Encendido de arco por contacto
 Amorçage au toucher
 Амортизация током по окраине
 Zapalování náškrabem
 Arc de frottement
 Kaparás ágyújtás
 Zájarzenie luku potaracie
 Иницирование касания



Predisposizione per comando a distanza
 Remote control facility
 Preparada para mando a control remoto
 Possibile de telecommende a distance
 Дистанционный радиоуправление
 Τηλεχειριστήριο
 Dispositivo comando distânciam
 Dálkové ovládání
 Dispozitiv control prin telecomandă¹
 Távcsabázályi lehetőség
 Modul zdalnej regulacji
 Дистанционное управление



Termostato
 Thermostat
 Termostato
 Термостат
 Θερμοστάτης
 Termosztát
 Термостат
 Termosztát
 Termosztát
 Czujnik temperatury - termostat
 Термостат



Regolazione elettronica
 Electronic adjustment
 Regulación electronica
 Réglage électronique
 Ηλεκτρονική ρύθμιση
 Regulação electrónica
 Plynulá regulace
 Ajuste electrónico
 Elektronikus szabályzás
 Ручная электроническая регулировка
 Электронное регулирование



Funzione cycle
 Cycle function
 Ciclo de funcionamiento
 Cycle de soudage
 Κυκλικό λειτουργίας
 Função de ciclo
 Funkcie cyklovani
 Ciclo de funcionare
 Programozhatóság
 Funkcia správania w trybie cyklu
 Функция цикла



Comando a pedale
 Foot control
 Control por pedal
 Comanda a pedale
 Πλευρά
 Comando de pedale
 Obslužna technická
 Ноћи овлађани помоћи педалу
 Comanda cu pedale
 Lábilcsoport
 Stereowanie za pomocą pedala
 Ножное управление (підаль)



Generatore portatile
 Portable power source
 Generador portátil
 Generator portable
 Φορητή μπρούζα
 Gerador portátil
 Pfenosny zdroj
 Generator de putere portabilă
 Hordozható áramforrás
 Преносне једрло прају
 Портативный генератор



Controllo digitale
 Digital control
 Contrôle digital
 Ψηφιακός ελέγχος
 Regulación sinérgica
 Digitalni kontrola
 Control digital
 Digitális vezérlés
 Cyfrowa regulacja
 Цифровой контроль



Onda quadra
 Square wave
 Onda cuadrada
 Ondes carrées
 Τετραγωνική κυματοδόρυφη
 Onda quadrada
 Čtvercová vlna
 Unde patratice
 Négyzetűbeli
 Prąd kwadratowy
 Квадратная волна



Arco pilota
 Pilot arc
 Arco piloto
 Arc piloté
 Τόκο πιλότος
 Arco piloto
 Funcke arc
 Arc ghidare
 Pilot iv
 Prąd pilota
 Управляемая дуга



Generatore carrellato
 Power source with wheels
 Generador con carro
 Générateur avec roues
 Τροχηλατή μπρούζα
 Gerador com rodas
 Pojedinečné zařízení
 Generator de putere cu roti
 Áramforrás kerekekkel
 Žródło prądu z podwoziem jezdnym
 Передвижной генератор



Presa Induttanza
 Inductance outlet
 Conexión de inductancia
 Τοποθέτησης αντιστοίχου
 Induktancia Salida
 induktivní výstup
 Inductanca CONNECTION
 Kimenteti főjő
 wylot indukcyjności



Evo AT
 Evolution Arc Technology
 Evolution Arc Technology



Evo PT
 Evolution Pulse Technology
 Evolution Pulse Technology



Evo UT
 Evolution Up Technology
 Evolution Up Technology



Scricatura al plasma
 Plasma gouging
 Plasma au coupage
 Plasma de corte
 Σχριφτή με plasma
 Charfragmen com Plasma
 drážkování, děrování
 Crătauire cu jet de plasma
 Plazma iv
 zjibenie plasmowe



Inversione polarità
 Polarity inversion
 Inversion de polarité
 Inversión de polaridad
 Αντιστροφή πολικότητας
 Polaridácia Inversa
 Polarita
 Polaritate inversă
 Polaritás csere
 odwrotna biegumowość



C.A.G.
 C.A.G.
 Arc-Air
 C.A.G.
 Κατάληξη για κάρβουνα κομής
 Arc-Air
 C.A.G.
 Caturaie cu electrod de carbon
 Caturaie szén elektrodá
 zjibenie elektropowietrzne



V.R.D.
 V.R.D.
 Système de reduction de la tension V.R.D.
 V.R.D.
 V.R.D.
 V.R.D.
 V.R.D.
 Csökkentett feszültség mód
 redukcja napięcie biegu jalowego



MIG

TIG

PLASMA

DUTY CYCLE

12 %

Corrente utilizzata al Duty cycle at Corriente utilizada Facteur de marche Κυκλική εργασίας Corrente de utilização Zatěžovatel Current folosit la Bekapsolási idő (bi) Cykl pracy w...zakresie 60-100% Используемый ток в



Compatibile motogeneratore
Generator friendly
Compatible groupe electrogene
Conexión a motogenerador
Κορτάληλο για γεννήτρια
Compatível com Motogeradores
kompatibilni motogenerator
Compatibil moto-génératot
Generátorról is üzemeltethető
współpraca z agregatem prądotwórczym



Elettrodi cellulosi
Cellulosic electrode
Electrode Cellulosique
Electrodo Celuloso
Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης
Electrodo Celuloso
celulosová elektroda
Electrod celulozic
Celluláz elektróda
elektroda celulozowa



Alimentazione monofase
Single phase input
Alimentacion monofasica
Alimentation monophasée
Μονοφασική τροφοδοσία
Alimentação monofásica
Napájeci napětí 1 x 230v
Alimentare monofazica
Egy fázis
Zasilanie jednofazowej
Однофазное питание



Elettrodi
Electrodes
Electrodos
Electrodes
Ηλεκτρόδιο
Électrodes
Elektroda
Electrozi
Elektrody
Elektrody
Электроды



Alimentazione trifase
Three phase input
Alimentacion trifásica
Alimentation triphasée
Τριφασική τροφοδοσία
Alimentação trifásica
Napájeci napětí 3 x 400 v
Alimentare trifazica
Három fázis
Zasilanie trifazowej
Трёхфазное питание



Fili
Wires
Hilos
Fils
Σύρμα
Fios
Drát
Fire electricie
Huzalok
Druty
Преовода



Potenza d'installazione
Installer power
Potencia de instalacion
Puissance installee
Εγκατεπληρωμένη ισχύς
Potência de instalação
Příkon
Puterea instalatiei
Hálózati teljesítmény
Pobó mocy
Мощность установки



Spessore max di taglio
Max cutting thickness
Espesor maximo de corte
Epaisseur de coupe maxi
Μέγιστο ποχός κοπής
Espesura máxima de corte
Maximální síla řezu
Grośsmea maxima de taiere
Max. vágható vastagság
Maksymalny zakres cięcia
Макс. толщина реза



Fusibile ritardato
Fuse (delayed action)
Fusible de retard
Fusible a retardement
Ασφαλεία (βραδείας τηήγης)
Fusível retardado
Jistění
Siguranta fuzibila cu actionare întârziată
Hálózati biztosíték
Zabezpieczenie (zwłoczne)
Предохранитель



Grado di protezione
Protection class
Tipo de protección
Indice de protección
Βαθμός προστασίας
Classe de protecção
Stupeň krytí
Clasa de protectie
Védelemi osztály
Klasa bezpieczeństwa
Уровень защиты




Tensione secondaria a vuoto
Open circuit voltage
Tension de salida secundaria en vacío
Tension a vide
Ταση ανοιχτου κυκλωματος
Voltagem circuito abierto
Napětí naprázdno
Circuit de tensiune deschis
Üresjárási feszültség
Napięcie biegu jałowego
Холостое напряжение



Classe d'isolamento
Insulation class
Tipo de aislamiento
Classe d'isolation
Βαθμός μονωσης
Classe de isolamento
Isolační třída
Clasa de izolatie
Szigtetési osztály
Klasa izolacji
Вид изоляции



N° delle regolazioni
Adjustment positions
Ajuste de regulacion
Nombre de positions de Reglage
Θέσεις ρύθμισης
Posições de regulação
Počet reguláčních stupňů
Reglare pozitie
Feszültség fokozatok
Zakres regulacji
Н° регулирования



Dimensioni
Dimensions
Dimensões
Dimensions
Διαστάσεις
Dimensões
Rozmery
Dimensiuni
Méretök
Wymiary
Габариты



Campo di regolazione
Current range
Campo de regulación
Plage de réglage
Εύρος ρυθμίσης ρεύματος
Campo de regulação
Proudový rozsah
Domeniu de curent
Áram tartomány
Zakres prúdu
Область регулирования



Peso
Weight
Peso
Poids
Βάρος
Peso
Hmotnost
Súly
Ciężar
Bec



HEADQUARTER:

Via della Fisica, 26/28 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italy

Tel: +39 039 64117.1 r.a. - Fax: +39 039 6057122

e-mail: export@sincosald.it